

## 腐食ポール修繕工事実績一覧

### 平成19年

受注日	受注先	施工場所	灯数
10/10	亶理町役場 建設部	宮城県亶理郡亶理町吉田字舟入北地内	1
10/10	亶理町役場 建設部	宮城県亶理郡亶理町吉田字道下58	1
11/12	亶理町役場 建設部	宮城県亶理郡亶理町字旧館地内	1
合計			3

### 平成20年

受注日	受注先	施工場所	灯数
5/13	亶理町役場 建設部	宮城県亶理郡亶理町中町 中町東公園	1
合計			1
H19～ 総合計			4

### 平成23年

受注日	受注先	施工場所	灯数
2/9	亶理町役場 建設部	宮城県亶理郡亶理町祝田地内	1
合計			1
H19～ 総合計			5