

## 腐食ポール修繕工事実績一覧

### 平成18年

受注日	受注先	施工場所	灯数
12/13	泉区役所 公園課	宮城県仙台市泉区館1丁目地内（館公園）	2
合計			2

### 平成19年

受注日	受注先	施工場所	灯数
1/22	泉区役所 公園課	宮城県仙台市泉区高森緑地公園地内	1
5/23	泉区役所 公園課	宮城県仙台市泉区館力道公園地内	2
8/1	泉区役所 道路課	宮城県仙台市泉区館地内	1
8/22	泉区役所 公園課	宮城県仙台市泉区松陵公園地内	2
9/21	泉区役所 道路課	宮城県仙台市泉区長命ヶ丘5-16-12地内	1
10/1	泉区役所 公園課	宮城県仙台市泉区長命ヶ丘南緑地公園	5
合計			12
H18～ 総合計			14

### 平成20年

受注日	受注先	施工場所	灯数
1/7	泉区役所 道路課	宮城県仙台市泉区将監9丁目	9
5/21	泉区役所 道路課	宮城県仙台市泉区寺岡4丁目地先	1
5/21	泉区役所 道路課	宮城県仙台市泉区住吉台東4丁目19-1地先	1
5/21	泉区役所 道路課	宮城県仙台市向陽台14-20地先	1
7/18	泉区役所 公園課	宮城県仙台市泉区長命ヶ丘南緑地公園	4
7/24	泉区役所 公園課	宮城県仙台市泉区高森二丁目公園	1
合計			17
H18～ 総合計			31