

## 腐食ポール修繕工事実績一覧

### 平成21年

受注日	受注先	施工場所	灯数
1/15	泉区役所 道路課	宮城県仙台市泉区高森五丁目地内	7
1/16	泉区役所 道路課	宮城県仙台市泉区高森五丁目地内	3
1/17	泉区役所 道路課	宮城県仙台市泉区高森五丁目地内	1
1/22	泉区役所 公園課	宮城県仙台市泉区鶴ヶ丘一丁目公園 他6ヶ所	9
2/25	泉区役所 公園課	宮城県仙台市泉区泉ヶ丘二丁目公園	1
5/15	泉区役所 道路課	宮城県仙台市泉区住吉台、加茂、虹の丘	4
7/1	泉区役所 公園課	宮城県仙台市泉区高森六丁目公園	1
11/26	泉区役所 公園課	宮城県仙台市泉区住吉台西四丁目公園	2
11/26	泉区役所 公園課	宮城県仙台市泉区寺岡中央公園	1
11/26	泉区役所 公園課	宮城県仙台市泉区高森七丁目公園	1
合計			30
H18～ 総合計			61

### 平成22年

受注日	受注先	施工場所	灯数
6/22	泉区役所 公園課	宮城県仙台市泉区向陽台四丁目南公園	1
6/28	泉区役所 公園課	宮城県仙台市泉区山の寺一丁目東公園	1
合計			2
H18～ 総合計			63

### 平成23年

受注日	受注先	施工場所	灯数
2/22	泉区役所 公園課	宮城県仙台市泉区 館1号・2号緑道	6
合計			6
H18～ 総合計			69