

## 腐食ポール修繕工事実績一覧

### 平成24年

受注日	受注先	施工場所	灯数
1/	泉区役所 公園課	宮城県仙台市泉区寺岡一丁目公園	1
4/	泉区役所 公園課	宮城県仙台市泉区加茂五丁目公園	1
4/	泉区役所 公園課	宮城県仙台市泉区百合ヶ丘中央・南公園	2
5/	泉区役所 公園課	宮城県仙台市泉区長命ヶ丘公園	1
7/	泉区役所 公園課	宮城県仙台市泉区寺岡緑地公園	1
7/	泉区役所 道路課	宮城県仙台市泉区北環状線沿い地先	5
9/	泉区役所 公園課	宮城県仙台市泉区天神沢公園	1
合計			12
H18～ 総合計			81

### 平成25年

受注日	受注先	施工場所	灯数
5/	泉区役所 道路課	宮城県仙台市泉区館地内	1
5/	泉区役所 公園課	宮城県仙台市泉区虹の丘四丁目公園	1
7/	泉区役所 公園課	宮城県仙台市泉区長命ヶ丘三丁目西公園	2
8/	泉区役所 公園課	宮城県仙台市泉区鶴ヶ丘一丁目公園	1
合計			5
H18～ 総合計			86

### 平成26年

受注日	受注先	施工場所	灯数
1/	泉区役所 道路課	宮城県仙台市泉区 北環状線沿い地先	6
6/	泉区役所 公園課	宮城県仙台市泉区 寺岡緑地公園	1
8/	泉区役所 道路課	宮城県仙台市泉区 北環状線沿い地先	6
9/	泉区役所 公園課	宮城県仙台市泉区 南光台南一丁目公園	1
合計			14
H18～ 総合計			100