

腐食ポール修繕工事実績一覧

平成19年

受注日	受注先	施工場所	灯数
9/13	若林区役所 道路課	宮城県仙台市若林区六丁の目中町15-33先	1
合計			1

平成20年

受注日	受注先	施工場所	灯数
6/4	若林区役所 道路課	宮城県仙台市若林区二木字山王地内	1
合計			1
H19～ 総合計			2

平成21年

受注日	受注先	施工場所	灯数
7/	若林区役所 公園課	宮城県仙台市若林区 南鍛冶町公園	1
10/30	若林区役所 公園課	宮城県仙台市若林区 控木緑地	1
合計			2
H19～ 総合計			4

平成22年

受注日	受注先	施工場所	灯数
4/13	若林区役所 公園課	宮城県仙台市若林区 連坊二丁目公園	1
5/19	若林区役所 公園課	宮城県仙台市若林区 卸町東二丁目公園 (ファールホール)	1
6/2	若林区役所 公園課	宮城県仙台市若林区 卸町東二丁目公園	3
7/20	若林区役所 公園課	宮城県仙台市若林区 卸町2丁目地内	2
合計			7
H19～ 総合計			11